温州市鹿城区人民政府办公室文件

温鹿政办〔2023〕11号

温州市鹿城区人民政府办公室
关于公布2023年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌督办整治单位（区域）名单的通知

各街道办事处、镇人民政府，区政府直属各单位:

为确保全区各领域安全生产各项工作措施落到实处,最大限度地减少各类隐患，预防安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。经区政府同意，决定将温州市祥捷鞋业有限公司等68家单位（区域）列为2023年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌督办整治单位（区域），现予以公布。

希各有关督办单位接此通知后，责成上述整治单位落实主体责任，制定事故隐患治理方案，督促落实整治措施。责任单位要认真

履行职责，条块结合，按照隐患整治验收的有关规定，及时督促整治单位制定整治方案，整治完毕后，由责任单位向督办单位提出验收申请，督办单位按规定及时组织验收，验收合格后办理核销手续。

附件：1. 2023年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单

2. 区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

（区应急管理局联系人：林秦童，电话：88570766）

（区消防救援大队联系人：许晓燕，电话：55595118）

（市交管局一大队联系人：姚海峰，电话：88550600）

（市交管局二大队联系人：陈幼平，电话：55583866）

（区安委办联系人：黄炜，电话：88570775）

温州市鹿城区人民政府办公室

2023年2月26日

（此件公开发布）

附件 1

2023 年度第一批区级重大事故隐患治理挂牌整治单位（区域）名单

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
工矿领域（1）						
1	温州市祥捷鞋业有限公司	箬笠岙村 B-7 地块 3 幢 2 楼	1.生产车间存在电气线路私拉乱接; 2.生产车间部分电气线路未套管; 3.消火栓前堆放杂物; 4.未对灭火器开展月检; 5.疏散通道有杂物阻塞; 6.车间部分开关盒面板缺失; 7.部分电气设备开关破损; 8.危化品中间仓库未配消防沙、静电释放装置未有效接地; 9.未对生产车间的疏散通道划线分隔。	双屿街道	区应急管理局	6 月 30 日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
消防领域（6）						
2	金凯家园（温州葡萄物业管理有限公司）	温州市鹿城区六虹桥路 86 号	1. 2 号楼地下室非机动车库内防火卷帘损坏，损坏数量大于该防火分区防火卷帘总数 50%; 2. 该小区疏散指示标志严重损坏，损坏时超过小区疏散指示标志总数 50%; 3. 该小区南门消防车道被石墩和车辆停放占用; 4. 该小区室内消火栓部分蝶阀损坏，地下室室内消火栓栓口损坏，无法正常使用; 5. 小区消防主机瘫痪，火灾自动报警系统不能正常运行；6. 防排烟系统、消防水泵无法正常联动。	南郊街道	区消防救援大队	9 月 30 日
3	凯盛花园（温州市忆佳物业管理有限公司）	鹿城区锦绣路	1. 排烟控制柜无法正常启动; 2. 该小区疏散指示标志严重损坏，损坏时超过小区疏散指示标志总数 50%; 3. 该小区东门消防车道被石墩和车辆停放占用; 4. 该小区室内消火栓没水，地下室室内消火栓栓口损坏，无法正常使用; 5. 小区消防主机瘫痪，火灾自动报警系统不能正常运行；6. 防排烟系统、消防水泵无法正常联动。	大南街道	区消防救援大队	9 月 30 日
4	勤奋家园（温州市百仕达物业管理有限公司）	鹿城区 雪山路 79 弄	1. 火灾自动报警系统不能正常运行; 2. 防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制; 3. 室内消火栓系统不能正常使用; 4. 消防用电设备末端自动切换装置不能联动; 5. 疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的 30%。	松台街道	区消防救援大队	9 月 30 日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
5	双屿街道箬笠岙新村（区域）	双屿街道箬笠岙新村	1.该区域未设置电动车充电区域，电动车室内违规停放现象多； 2.该区域部分出租房存在违规搭建现象； 3.部分出租房内部厨房未形成独立分隔，电气线路未进行套管保护； 4.建筑物之间防火间距不足，车道狭小，部分道路被车辆或杂物堆场所占用； 5.相关房东和承租人消防安全意识较单薄； 6.区域内合用场所未分隔或分隔不到位。	双屿街道	区消防救援大队	9月30日
6	大自然 华城公寓	鹿城区新城学院东路与汤家桥北路交汇处	1.部分楼栋正压送风系统无法正常运行，地下室部分机械排烟系统无法正常运行； 2.主机故障，消防电话故障，应急广播故障，火灾自动报警系统无法正常运行； 3.消防水泵无法正常启动，室内消火栓系统不能正常使用； 4.自动喷水灭火系统无法正常运行； 5.地下室部分防火门、防火卷帘损坏； 6.部分疏散指示标志、应急照明损坏； 7.消防电源故障，消防泵末端自动切换装置故障，不能正常自动切换； 8.防烟排烟系统、消防水泵不能正常联动控制。	滨江街道	区消防救援大队	9月30日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
7	南国大厦（温州市鹿城区物业管理总公司）	浙江省温州市鹿城区锦绣路210号	1.南国大厦城市消防远程监控系统损坏，仅1人值班，违反了《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）7.8.2条; 2.水泵接合器设置位置不合理，被室外台阶遮挡影响使用，部分水泵接合器安全阀破损，违反了7.4.3; 3.未设置消防用电设备末端自动切换装置，违反了7.6.3; 4.防排烟系统不能正常远程启停，违反了7.7.3; 5.雨淋报警阀组信号蝶阀的的信号线断裂，违反了7.4.6; 6.高层建筑地下室缺少应急照明，违反了7.3.6; 7.南国大厦地下室存在防火门拆除情况。	蒲鞋市街道	区消防救援大队	6月30日
道路交通领域（61）						
8	蛟凤北路牛桥底铁路桥下段	蛟凤北路牛桥底铁路桥下段	无标线，易发生事故。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	6月30日
9	前黄路	前黄路	机非隔离护栏已拆除，道路标线淡化脱落，易发生事故。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	6月30日
10	康奈路1号	康奈路1号	标志标线不完善。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	6月30日
11	高新鑫伊数字产业园路口	高新鑫伊数字产业园路口	标志标线不完善。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	6月30日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
12	三桥辅道南向北往鹿城路右转横向人行道处	三桥辅道南向北往鹿城路右转横向人行道处	三桥辅道南向北往鹿城路右转人行道台阶处缺少反光柱，易造成机动车驾驶员视线不清。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
13	广化桥路江滨 ONE 工地前	广化桥路江滨 ONE 工地前	该缺口原供市公交集团公交车出入需要，目前该地块已做住宅小区，中央开口的开设，有电动车、行人横穿，存在安全隐患。	市公安局交管局一大队	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
14	330 国道与 104 国道口西往南方向后京加油站前	330 国道与 104 国道口西往南方向后京加油站前	有人行信号灯，无车行信号灯。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
15	330 国道 99KM 处西往东方向	330 国道 99KM 处西往东方向	路段存在开口，车辆车速快。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
16	330 国道 99KM 处西往东方向非机动车道	330 国道 99KM 处西往东方向非机动车道	开口处车辆进出，车速过快。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
17	330 国道 99KM 处西往东方向非机动车道开口处	330 国道 99KM 处西往东方向非机动车道开口处	路口存在工程车进出，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
18	330 国道 99KM 处	330 国道 99KM 处	车速快，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
19	330 国道与壬临线交叉路口	330 国道与壬临线交叉路口	该路口往青田方向有过街红绿灯，无斑马线或路口斑马线颜色淡化，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
20	104 国道上伊路口	104 国道上伊路口	斑马线缺失，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
21	104 国道正岙路口	104 国道正岙路口	斑马线缺失，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
22	104 国道潘岙路口	104 国道潘岙路口	斑马线缺失，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
23	104 国道瓯江大桥路口	104 国道瓯江大桥路口	车速快、无行人过街斑马线，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
24	104 国道正新工地前	104 国道正新工地前	车速快，存在安全隐患。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
25	双藤公路阳光 100 信号灯路口	双藤公路阳光 100 信号灯路口	中间候车路段缺少中间隔离、老式信号灯无法调整配时。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
26	温寿线与瓯湖线交叉路口	温寿线与瓯湖线交叉路口	该路口大货车流量大，右转存在安全隐患，斑马线淡化。	区交通运输局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
27	德政东路成功大厦前	德政东路成功大厦前	接坡过高，已有非机动车滑倒事故。	区综合行政执法局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
28	六虹桥金顺大楼公交站	六虹桥金顺大楼公交站	非机动车道台阶过高，易发生事故。	区综合行政执法局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
29	锦绣路1281 号前	锦绣路1281 号前	路面不平，易发生事故。	区综合行政执法局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
30	马鞍池西路418 号	马鞍池西路418 号	树木倾斜，侵占非机动车道，易发生事故。	区综合行政执法局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
31	马鞍池西路水心公园前	马鞍池西路水心公园前	水心公园前非机动车道路面不平，设计不合理。	区综合行政执法局	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
32	温金路温化码头金树桥锦园 2 幢	温金路温化码头金树桥锦园 2 幢	夜间灯光照明不足，夜间有工程车通行，易造成视线不清。	双屿街道	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
33	鞋都一期岩门路	鞋都一期岩门路	道路破损、机非混行，存在安全隐患。	丰门街道	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
34	潘前路双藤公路入口处	潘前路双藤公路入口处	车辆违反标线行驶，存在安全隐患。	丰门街道	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
35	戴宅崇德路口	戴宅崇德路口	北侧人行信号灯缺失。	丰门街道	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
36	双藤公路林里路阳光 100 牌子转弯处	双藤公路林里路阳光 100 牌子转弯处	坡度大、有落差，存在安全隐患。	仰义街道	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
37	藤桥镇樟村村永庆路 110 号	藤桥镇樟村村永庆路 110 号	该路口围墙遮挡视线，事故多发。	藤桥镇	市公安局交管局一大队	6 月 30 日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
38	藤桥镇渔藤路与盛园路交叉口	藤桥镇渔藤路与盛园路交叉口	该路口大货车流量大，右转存在安全隐患。	藤桥镇	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
39	藤桥镇盛园路与戍浦江路交叉口	藤桥镇盛园路与戍浦江路交叉口	该路口大货车流量大，右转存在安全隐患。	藤桥镇	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
40	藤桥镇渔藤路与溪江路交叉口	藤桥镇渔藤路与溪江路交叉口	该路口大货车流量大，右转存在安全隐患。	藤桥镇	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
41	藤桥镇渡头南路至曹湾路（人文高级中学附近）	藤桥镇渡头南路至曹湾路（人文高级中学附近）	该路段停车秩序差，人文高级中学接送学生时堵车。	藤桥镇	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
42	藤桥镇戍浦北路 528 号三叉路口	藤桥镇戍浦北路 528 号三叉路口	该路口停车秩序差，经常堵车，存在安全隐患。	藤桥镇	市公安局交管局一大队	6 月 30 日
43	山福镇沙头村无名道路（润新工厂斜对面）	山福镇沙头村无名道路（润新工厂斜对面）	该路口与 330 国道衔接，路口无减速带、停车让行标志、落差大。	山福镇	市公安局交管局一大队	6 月 30 日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
44	山福镇沙头村330国道与众纬路交叉口	山福镇沙头村330国道与众纬路交叉口	该路口与330国道衔接，大货车流量大，右转存在安全隐患，路口斑马线、黄实线淡化。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
45	山福镇庄岩村330国道与庄岩路交叉口	山福镇庄岩村330国道与庄岩路交叉口	该路口与330国道衔接，路口无减速带、停止线、中心黄实线。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
46	山福镇江南村330国道与江南东路交叉口	山福镇江南村330国道与江南东路交叉口	该路口与330国道衔接，路口无减速带、停止线、停车让行标志标线。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
47	山福镇选岙村330国道与隆鑫路交叉口	山福镇选岙村330国道与隆鑫路交叉口	该路口与330国道衔接，路口无减速带、停止线、中心黄实线。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
48	山福镇金岙村330国道与金岙路交叉口	山福镇金岙村330国道与金岙路交叉口	该路口与330国道衔接，路口减速带破损，停车让行牌方向不正，停止线、中心黄实线淡化。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
49	山福镇驿头山根村330国道与驿头路交叉口	山福镇驿头山根村330国道与驿头路交叉口	该路口与330国道衔接，路口无减速带、无停车让行标志、无停止线、中心黄实线。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
50	山福镇潮埠村330国道与溪北路交叉口	山福镇潮埠村330国道与溪北路交叉口	该路口与330国道衔接，路口减速带破损，停止线、中心黄实线淡化。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
51	山福镇下冯村330国道与下冯村南边路口交叉口	山福镇下冯村330国道与下冯村南边路口交叉口	该路口与330国道衔接，路口减速带破损，无停止线、无中心黄实线。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
52	山福镇下冯村330国道与下冯村北边路口交叉口	山福镇下冯村330国道与下冯村北边路口交叉口	该路口与330国道衔接，路口无减速带，无停止线、中心黄实线。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
53	山福镇双溪村330国道与双溪村村民中心路口交叉口	山福镇双溪村330国道与双溪村村民中心路口交叉口	该路口与330国道衔接，无减速带、无停止线、无中心黄实线。	山福镇	市公安局交管局一大队	6月30日
54	温州大道与惠民路口	温州大道与惠民路口	大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患。施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少事故隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6月30日
55	七都大桥与望海路交叉口	七都大桥与望海路交叉口	七都大桥往学院路方向非机动车、机动车下桥右转进入望海路期间，与北侧辅道直行车辆存在安全隐患。设置隔离护栏，规范非机动车通行路线，减少安全隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6月30日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
56	府东路与花源路口	府东路与花源路口	行人过街需求大，T 型路口无斑马线、无灯控存在安全隐患。施划斑马线，机动车停止线，设置人行过街灯控。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
57	新城大道与宏源路口	新城大道与宏源路口	非机动车通过该路口期间机动车和非机动车混行，存在安全隐患。设置非机动车等候区域、施划标线、设置护栏，减少隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
58	车站大道与学院路路口	车站大道与学院路路口	非机动车通过该路口期间机动车和非机动车混行，存在安全隐患，设置非机动车等候区域、施划标线、设置护栏，减少隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
59	车站大道与锦绣路路口	车站大道与锦绣路路口	非机动车行经路口无非机动车信号灯，机动车和非机动车混行，存在安全隐患。设置非机动车专用信号灯，规范非机动车通行秩序。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
60	南浦路与双龙路口	南浦路与双龙路口	路口西南侧无人行道，南北进口车道调整，取消二次过街，减少隐患。增设人行道，增加 1 条进口车道，灯控配时调整。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
61	黎明路与民航路口 1	黎明路与民航路口 1	路口东西侧无非机隔离护栏，存在安全隐患。增设东西两侧机非隔离护栏，规范车辆各行其道。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
62	黎明路与民航路口 2	黎明路与民航路口 2	路口南侧 BRT 车道占用一条出口道，高峰期间消耗道路资源，南北通行流量受限。撤销 100 米 BRT 车道为普通车道，减少拥堵及事故隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日

序号	整治单位（区域）	地址	隐患主要内容	责任单位	督办单位	整改期限
63	民航路与黎明路口	民航路与黎明路口	路口无非机动车道灯控，设置非机动车灯控，减少机非通行冲突。调整机、非车辆放行顺序，提高通行效率，减少事故隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
64	温州大道与汤家桥路口	温州大道与汤家桥路口	大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
65	月落垟路口与三友路路口	月落垟路口与三友路路口	大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
66	学院路与会展路口	学院路与会展路口	大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
67	会展路与浦中路口	会展路与浦中路口	大型货车行经路口右转过程中，与非机动车道直行非机动车存在安全隐患，施划右转危险区警示标线，设置警示柱，减少安全隐患。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日
68	学院西路十二中门口	学院西路十二中门口	学生过街斑马线无灯控，存在安全隐患，施划彩色过街斑马线，设置过街信号灯。	市公安局交管局二大队	市公安局交管局二大队	6 月 30 日

附件 2

区级重大事故隐患整治验收、销号审批表

整治单位（区域）			
地址（桩号）			
主要负责人		联系电话	
公布文号		整治期限	
整治完成时间		申请验收时间	
隐患内容及整改情况			
责任单位意见	签字（盖章）　　年　　月　　日		
督办单位验收意见	签字（盖章）　　年　　月　　日		
行业主管单位意见	签字（盖章）　　年　　月　　日		
区安委办意见	签字（盖章）　　年　　月　　日		

抄送：区委各部门，区人大常委会、政协办公室，区人武部，区法院，区检察院，各群众团体。

温州市鹿城区人民政府办公室　　2023年2月27日印发